

壓模組 小壓克力空心柱使用方式:

將上模及下模分離, 將上模 (含plunger) 倒立, 上方中心置放壓克力空心圓柱, 整組再置放到壓片機, 將樣品擠出

